Kompatibilitätsübersicht Funksysteme

			Garagentorantriebe								Torantriebe für Tief- und Sammelgaragen				Drehtorantriebe ohne SOMup4					Schiebetorantriebe ohne SOMup4					Industrietorantriebe ohne SOMup4	Schranken		Rolltorsteuerungen		Funkempfänger														
			SOMloq2	SOMloq2							SOMloq2	SOMloq2			SOMloq2			SOMloq2	SOMloq2							SOMloq2		SOMloq2		SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2									
			SOMER base+	**SOMER pro+**	**sprint evolution**	**duo vision**	**duo rapido+**	**marathon SL**	**APERTO baseline+**	**APERTO 868 L/LX**	**SOMER tiga**	**SOMER tiga+**	**marathon tiga SL**	**marathon tiga SLX**	**twist 200 E/EL**	**twist 350**	**twist XL**	**twist UG**	**twist AM**	**STArter/STArter+**	**SP 900**	**RUNner/RUNner+**	**SM 40 T**	**DS 600/DS 1200**	**alle**	**alle**	**alle**	**RDC Vision+**	**RDC Vision**	**SOMsocket**	**SOMplug**	**SOMcom2**	**SOMcom4**	**SOMup4**	**2-Kanal im sw. Gehäuse** # 4796	**4-Kanal Modul** # 7000	**4-Kanal IP65** # 7001	**2-Kanal IP65** # 7002	**2-Kanal Röhrensockel** # 4750	**Funksteckdose** # 7017	**Funkempfänger im Steck.** # 7021	**Funkmanager S** # 5980	**HomeLink** ab Software-Version 7
SOMloq2 FM 868,95 MHz	**Pearl Vibe**	#4019	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl Status	#S10448	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl	#4018	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl Twin	#S10019	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl Service	#S11011	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	Slider+	#S10305	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Slider Vibe	#S10202	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Telecody+	#S10212	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	GIGAcom	#4038	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	SOMtouch	#S10447	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
Somloq Rollingcode FM 868,8 MHz	**Classic**	#4020	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	Slider	#4031	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ruby	#4035	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	2-Befehl	#4025	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mini	#4026	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	Industry	#4011	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	Flexy	#4080	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–
	ENTRAsys GD	#5052	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	ENTRApin	#4090	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Funkinnentaster	#4752	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Funkwandtaster	#4762	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HomeLink ab Software-Version 7		○*	○*	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○*	○	○*	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	

- Sender (z. B. Handsender) und Empfänger (z. B. Antrieb) sind uneingeschränkt miteinander kompatibel.
- ○ Sender und Empfänger sind miteinander kompatibel. Allerdings stehen keine bidirektionalen Funktionen, wie z. B. Rückmeldung und Statusabfrage, zur Verfügung.
- * HomeLink Funkempfängermodul erforderlich
- – Sender (z. B. Handsender) und Empfänger (z. B. Antrieb) sind nicht miteinander kompatibel.

SOMloq2 Gerätekombinationen mit SOMloq2 profitieren zusätzlich von der hohen 128-bit-AES-Verschlüsselung und der automatischen Weiterleitung von Telegrammen durch Empfänger (Hop-Funktion).

Stand: 05/2020